

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

sz.ATL.15037-2-01

1. A gyártott építési termék megnevezése, azonosító kódja:

Beton földembéléstest EB 60/19/25

2. Típus,- tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását:

Az építési termék azonosítása a csomagoláson elhelyezett címkén, valamint a kísérő dokumentáción található

3. Az építési termék gyártó által meghatározott rendeltetése a vonatkozó előírás szerint:

MSZ EN 15037-2:2009+A1:2012 szerint Előre gyártott vasbeton gerendák közötti kitöltő elemként használható

4. A gyártó neve valamint értesítési címe:

Atlasz Betonárut Gyártó és Faipari Kft. 8492 Kerta, Vasútállomás

5. A meghatalmazott képviselő neve és értesítési címe:

Ludwig Kuhn, Michael Silly e-mail: atlaszbeton@invitel.hu

6. Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:


4. rendszer

7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
Alak, méret és geometriai jellemzők	szélesség: 507-513 mm; magasság: 190-194 mm; hosszúság: 252-255 mm; bütyök magasság: 47-51 mm; bütyök szélesség: 29-32 mm; bütyök mélység: 35-41 mm; lejtés vetülete: 45-50 mm	MSZ EN 15037-2:2009+A1; T2 pontossági osztály; szélesség: 510±5 mm; hosszúság 190±5 mm; bütyök magasság: 250±5 mm; bütyök szélesség: 50±5 mm; bütyök mélység: 40±5 mm; lejtés vetülete: 50±5 mm
Felület vizsgálata	Lepattogzás nincs, repedés nem látható	Lepattogzás, repedés nem fordulhat elő
Mechanikai tulajdonságok, hajlító szilárdság vizsgálata	14,2-16,3 kN	MSZ EN 15037-2:2009+A1; 3,0 kN; NR típus, R2 osztály
Bruttó száraz testsűrűség	1010-1030 kg/m ³	MSZ EN 15037-2:2009+A1; gyártói előírás szerint
Tűzállóság	szerves anyag tartalom <1 % (m/m)	MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010, ha szerves anyag tartalom < 1% (m/m), akkor A1 tűzveszélyességi osztály

8. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

Kerta, 2016. augusztus 01.


Ludwig Kuhn
Ügyvezető




Michael Silly
Ügyvezető